Návod k použití Snímač teploty a vlhkosti Zigbee 3.0

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH alexa

ZSS-S01-TH-EN-DC06

- Naskenujte prosím QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a představení funkcí Escaneo el código QR para obtener el manual en español, el
- Instalační video a představení funkcí
  Naskenujte prosím QR kód a získejte příručku v angličtině,
- Instalační video a představení funkcí
  Naskenováním QR kódu získáte příručku v ruštině, instalační
- video a popis funkcí Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il
- Instalační video a průvodce funkcemi. Video od i
  Instalace a funkčnost
  Naskenujte QR kód pro portugalský manuál, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód pro pokyny, instalační videa
  a funkce
-

من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

Angličti

Představení produktu

Senzor teploty a vlhkosti je senzor, který detekuje teplotu a vlhkost okolního prostředí a dokáže snímat jemné změny teploty a vlhkosti a hlásit je do aplikace mobilního telefonu a uživatelé si mohou prohlédnout aktuální a historické údaje o teplotě a vlhkosti na mobilním telefonu. Lze jej libovolně přemisťovat a umisťovat nebo instalovat lepením. Lze propojit prostřednictvím brány pro ovládání dalších chytrých produktů, jako je propojení s chytrou klimatizací, chytrým zvlhčovačem, chytrým systémem čerstvého vzduchu a dalšími zařízeními.



*Tento produkt je třeba používat s bránou Zigbee nebo vícerežimovou bránou.

Seznam balení

- Senzor teploty a vlhkosti *1
- Uživatelská příručka k produktu *1
  *1
- Baterie *1
- Oboustranná samolepka

Technické parametry

Model	ZSS-S01-TH
jméno výrobku	Senzor teploty a vlhkosti
Bezdrátové připojení	Rozhraní Zigbee
Podpora alarmu vybití baterie	Ano
Provozní teplota	-10°C ~ +50°C
Specifikace baterie	CR2032 (vyměnitelný)
Měření teploty Rozmezí	-10°C ~ +60°C
Měření vlhkosti Rozmezí	0%-99%RH
Velikost produktu	40 * 26 * 13 mm

Angličti

Návod k instalaci

Metoda 1: Není třeba vkládat, jednoduše jej umístěte na požadované místo.

Metoda 2: Odtrhněte lepidlo a nalepte jej na požadované místo.

*Spojovací povrch musí být čistý a v čistotě a suchu.
*Abyste zajistili stabilní bezdrátovou komunikaci, vyhněte se instalaci na kovové povrchy.

Příprava k použití

1. Stáhněte si aplikaci Smart Life

Naskenujte prosím QR kód nebo si stáhněte Smart Life z App Store

2. Zaregistrujte se nebo se přihlaste

- Stáhněte si aplikaci "Smart Life"
  Zadejte rozhraní pro registraci/přihlášení; klepněte na "Registrovat"pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního čísla pro získání ověřovacího kódu a"Nastavit heslo". Vyberte možnost "Přihlásit se", pokud již máte účet Smart Life.

Přidat zařízení

1. Posuňte zadní kryt ve směru šipky, sejměte zadní kryt, poté sejměte insinační fólii a nakonec znovu nasaďte zadní kryt.



Odstraňte izolační fólii a zapněte senzor.

2. Otevřete aplikaci Smart Life/Tuya Smart, ujistěte se, že je brána ZigBee / multimode brána připojena k APP, zadejte bránu a klikněte na "Přidat nové zařízení".



3. Vstup do konfiguračního režimu
(1)Stiskněte a podržte "tlačítko" déle než 6 sekund, dokud bílá kontrolka rychle nezačne blikat a snímač teploty a vlhkosti nepřejde do režimu párování. (Poznámka: Při konfiguraci sítě udržujte zařízení co nejblíže bráně.)
(2)Pokud se konfigurace sítě nezdaří, opakujte výše uvedenou operaci, znovu stiskněte a podržte tlačítko zařízení, dokud bílé světlo rychle nezačne blikat.



4. Počkejte 10-120 sekund. Po úspěšném přidání zařízení můžete upravit název zařízení.



5. Nyní si můžete nastavit "propojení chytrých scén" podle svých potřeb a užívat si života v chytré domácnosti.



Omezení prvků nebo tabulky identifikace prvků

Název dílu	Toxické a nebezpečné látky nebo prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Chrom (Cd)	Šestimocné motto (Cr(VI))	Doa dílený (PBB)	Dioxydifenylether fenylether (PBDE)
VEDL	○	○	○	○	○	○
Obvodová deska	X	○	○	○	○	○
Pouzdra a další	X					

Tento formulář byl připraven v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.

Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech součásti je pod limity uvedenými v níže uvedených limitních požadavcích normy GB/T26572.

X : Znamená to, že obsah toxické a nebezpečné látky alespoň v jednom z homogenních materiálů dílu překračuje limitní požadavky stanovené v normě GB/T26572. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná alternativa, je v souladu s normami EU RoHS.